

改善箇所説明図



前輪・後輪のブレーキキャリパーにおいて、当該キャリパーの取付用ボルトの締め付け作業が不適切なため、締め付けトルクが不足しているものがある。そのため、走行振動等により当該ボルトが緩み、最悪の場合、ブレーキキャリパーがホイールの内面に接触し、走行が不能になるおそれがある。

改善の内容

該当する全車両のブレーキキャリパーの検査を行い、適切な取付状況に修正をする。

注：□ は、作業部品を示す。

識別：運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、ステッカー（外-3231）を貼付する。

以上